

PROTECTION DES BATRACIENS

SUIVI D'EFFICACITÉ DES MESURES TECHNIQUES DE L'AUTOROUTE A 16 À PORRENTRUY

PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS

 Evaluation de l'efficacité des mesures techniques prises à Porrentruy ouest afin de compenser les impactes sur les batraciens de l'autoroute A16 et de ses bretelles d'accès

DESCRIPTION DES TRAVAUX

- 2000-2008, 2010-2013: Mise en place de barrières provisoires et seaux de collecte sur les installations techniques
- 2009 et 2015: Mise en place de barrières provisoires à batraciens et seaux de collecte autour de chaque plan d'eau du site pour suivi exhaustif

NATURE DES PRESTATIONS BIOTEC

- Collecte journalière des individus piégés, avec déterminations de l'espèce et du sexe, saisie des données
- Analyse in situ des comportements des batraciens en migration
- Compilation et analyse des données.
- Elaboration de rapports de synthèse pour chaque suivi
- Mise en lumière des dysfonctionnements et des objectifs atteints

EXÉCUTION DES TRAVAUX

2000 - 2013 | 2015

MAÎTRE D'OUVRAGE

Service des infrastructures section des constructions routières (JU)





- Triton crêté mâle
- ② Crapaud commun longeant une barrière permanente à batraciens
- 3 Triton alpestre femelle
- 4 Seau de collecte des batraciens
- (5) Rainette verte





